



## Escuadra de fijación (QB)

Escuadra de fijación con orificios pre-perforados para su soldadura debajo de la bandeja de alimentación al usar la Quick Bar.

Material (cortado por láser)

acero de alta resistencia

Dimensiones (LxAxA)

1230x17x40 mm

Peso

0,7 kg